



ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління освіти
Ужгородської міської ради
Н.Б. Баранюк

08 20 26 р.

АКТ

прийому готовності Ужгородського містецького ліцею «Перспектива» Ужгородської міської ради Закарпатської області до нового 2026/2027 навчального року

Повна адреса: м. Ужгород, вул. Підгірна 43

Телефон: 050-955-58-20

Прізвище, ім'я, по батькові керівника: Станкович Наталія Ярославівна

Відповідно до наказу: Управління освіти Ужгородської міської ради від 28 серпня 2026 року
№ 125 про перевірку проводила комісія в складі:

голова комісії:

Станкович Н.Я. – директор Ужгородського містецького ліцею «Перспектива»

члени комісії:

Терлецький Л.Л. – заступник директора по ГЧ Ужгородського містецького ліцею
«Перспектива»

Плакош А.В. – голова первинної профспілкової організації Ужгородського містецького
ліцею «Перспектива»

Шимон А.Ю. – провідний інженер групи матеріально-технічного забезпечення управління
освіти

Філеп М.М. (за згодою) – завідувач відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних
хвороб Ужгородської філії ДУ «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики
хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Коломосць Л.В. (за згодою) – начальник відділу державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства УРУ ГУ Держпродспоживслужби в Закарпатській області

Варга Т.М. (за згодою) – начальник сектору ювенальної превенції СЮП ВП Ужгородського
РУП ГУНП в Закарпатській області, майор поліції

Павлишинець М.В. (за згодою) – старший інспектор з особливих доручень відділу зв'язків
з громадськістю управління патрульної поліції в Закарпатській області, капітан поліції

Рукавішнікова Т.Л. (за згодою) – заступник начальника відділу «Служба освітньої
безпеки» управління патрульної поліції в Закарпатській області

Представник ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою)

Комісією встановлено:

- Наявність наказу МОН України "Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти " (наказ МОН № _____ від " ____ " _____ 20__ р. - відсутній)
- У 2026/ 2027 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 30 класи, 865 учнів.
- Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік - наявний

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального – не проводився

поточного – поточний ремонт кабінетів.

Хто виконував роботи з ремонту будівель – власними силами.

5. Стан території та її площа – стан задовільний, 1,3 га.

6. Кількість і стан допоміжних споруд - відсутні.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан - відсутні.

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан – частково відсутня огорожа між територією ліцею та сусідніх будівель.

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акта оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище						
Найпростіше укриття	Вул.Підгірна,43	130	так	ні	так	готовий

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкта (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості				
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні
Навчальний корпус	Вул.Підгірна,43	так	так	так	ні	так

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	72	0	0	72	100	
Здобувачі освіти	865	0	0	250	27	

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією - так;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони - наявні;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу - так;
- наявність зовнішнього відеоспостереження - відсутнє;
- наявність внутрішнього відеоспостереження - відсутнє.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан - спортивний майданчик для міні – футболу зі штучним покриттям 989 м², стан покриття задовільний;
- спортивний майданчик та спортивний зал – потребує ремонту.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
інформатики	3	3		є		+
фізики	1	1		є		+
хімії	1		1	є		+
трудового навчання	2	1		є		+
Спортивний зал	2	1		є		+
ЦЗ	0	0		є		+
Української мови	1	1		є		+
біологічний	1		1	є		+

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв.м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
3 обробки металу та деревини	65,0	16	Наявне	Дерев'яна	Природне, штучне	відсутні
3 обробки тканини	45,2	16	Наявне	Дерев'яна	Природне, штучне	відсутні

14. Наявність методичного кабінету – наявний.

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників – відсутній.

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
1	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	56	42	
2	Телевізори	6	6	
3	Мультимедійні проектори	17	17	
4	Інтерактивні дошки	16	16	
5	Акустична система зчитування інформації	1	1	

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами:

- великий 209 м², стан задовільний;

- малий 67,4 м², стан задовільний.

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки – наявний, 170,6 м², встановлено пожежну сигналізацію, забезпечено вогнегасником, наявний запасний вихід.

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) - задовільний.

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць – наявна, 150 посадочних місць, забезпеченість та стан меблів – потребують заміни.

забезпеченість технологічним обладнанням - забезпечено, потребує оновлення.

санітарний стан - задовільний.

умови для миття рук - наявні.

Наявність проточної води: холодної - так, гарячої - так.

21. Організація питного режиму – з використанням індивідуального посуду в межах класу.

22. Наявність медичного кабінету: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів – лікар та медична сестра.

23. Наявність і стан бібліотеки – наявна, задовільний.

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури -

Забезпеченість підручниками за предметами - забезпечено

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами – природне, штучне.

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення- наявні.

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту – наявне, відповідає;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання – наявне внутрішнє;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння – наявні, справні;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту - справні;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування -

відсутні;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів – наявні, відповідають;

Проведення обробляння будівельних конструкцій вогнестійкими засобами – проводилось;

28. Стан покрівлі – задовільний, місцями потребує ремонту.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання - задовільний;

газопостачання - задовільний;

електропостачання – потребує ремонту;

каналізація - задовільний.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну - задовільний.

31. Наявність підсобного господарства та його стан - відсутнє.

32. Наявність гуртожитку та його стан - відсутній.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) - наявне.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими.

Характер опалювальної системи – модульна котельня, її стан - задовільний.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом - так.

36. Наявність та реєстрація колективного договору - так.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року: Ужгородського мистецького ліцею «Перспектива» Ужгородської міської ради Закарпатської області до нового 2026/2027 навчального року:

заклад готовий до навчального року

голова комісії:

Станкович Н.Я.

члени комісії:

Терлецький Л.Л.

Плакош А.В.

Шимон А.Ю.

Філеп М.М.

Коломоєць Л.В.

Варга Т.М.

Павлишинець М.В.

Рукавішнікова Т.Л.

Шефедіт Р.